




中国环境网



## 报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without company seal.

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20222207

共8页 第1页

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

样品信息


报告编号: DHJC20222207

共8页 第2页

| 样品类型 | 样品编号            | 点位名称                       | 样品性状 |
|------|-----------------|----------------------------|------|
| 废水   | DHJC20222207-01 | 废水总排口第1次                   | 淡黄色  |
|      | DHJC20222207-02 | 废水总排口第2次                   | 淡黄色  |
|      | DHJC20222207-03 | 废水总排口第3次                   | 淡黄色  |
|      | DHJC20222207-04 | CD-12-D <sup>A</sup> 01第1次 |      |

# 湖南德环检测中心


13773888888



# 湖南德环检测中心


## 分析结果报告单

报告编号



# 湖南德环检测中心

# 湖南德环检测中心






湖南德环检测中心  
分析结果报告单

厂界噪声检测结果表:单位:dB(A)

报告编号: DHJC20222207

共8页 第7页

| 日期 | 检测点位      |   | L10  | L50  | L90  | Leq  | SD  | 主要声源  |
|----|-----------|---|------|------|------|------|-----|-------|
|    | 厂界东<br>1# | 昼 | 59.2 | 57.4 | 55.8 | 57.7 | 2.8 | 机械、生活 |
|    |           | 夜 | 46.8 | 44.2 | 42.8 | 45.0 | 1.5 | 生活    |



附：现场检测图



# 湖南德环检测中心

## 参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号: DHJC20222207

| 项目类型 | 项目名称 | 单位 | 参考标准 |
|------|------|----|------|
|------|------|----|------|